

学校施設耐震診断結果一覧

学 校 名	棟 名	X方向	Y方向	面積:㎡	建築年
南 小 学 校	体育館	0.73	0.09	858	S53
有 明 中 学 校	管理教室棟 (3)	0.18	0.33	3,708	S41
府 中 中 学 校	体育館	0.18	0.75	991	S45
府 中 小 学 校	体育館	0.19	0.72	857	S47
石 岡 小 学 校	配膳室	0.26	0.23	96	S54
北 小 学 校	体育館	0.25	1.63	689	S53
石 岡 小 学 校	体育館	0.30	0.31	1,500	S46
関 川 小 学 校	体育館	0.30	0.33	412	S51
有 明 中 学 校	特別教室棟	0.31	0.39	245	S44
柿 岡 小 学 校	特別教室棟	0.33	0.91	897	S48
城 南 中 学 校	管理教室棟 (3)	0.34	0.42	2,546	S37
柿 岡 小 学 校	管理教室棟 (2)	0.35	0.92	2,324	S48
府 中 小 学 校	管理教室等 (3)	0.39	0.47	2,727	S43
南 小 学 校	管理教室棟 (3)	0.39	0.90	2,665	S51
北 小 学 校	校舎	0.40	0.65	1,888	S48
石 岡 小 学 校	管理教室棟 (2)	0.40	1.00	2,127	S48
石 岡 小 学 校	教室棟 (3)	0.41	1.32	3,195	S43
林 小 学 校	管理特別普通教室棟	0.44	0.91	2,420	S56
三 村 小 学 校	管理教室棟 (2)	0.44	1.41	1,413	S41
石 岡 中 学 校	教室棟 (2)	0.45	0.96	3,539	S54
杉 並 小 学 校	体育館	0.47	0.51	894	S53
東 成 井 小	管理特別普通教室棟	0.49	1.38	1,864	S51
杉 並 小 学 校	管理教室棟	0.49	1.41	1,826	S53
府 中 中 学 校	教室棟	0.50	1.12	1,599	S55
杉 並 小 学 校	教室棟 (2)	0.52	1.21	2,332	S53
園 部 小 学 校	管理特別普通教室棟	0.58	1.20	2,249	S55
石 岡 中 学 校	管理特別棟 (2)	0.61	1.00	1,876	S54
高 浜 小 学 校	体育館	0.97	0.64	784	S54
城 南 中 学 校	技術室棟	0.65	1.41	261	S39
高 浜 小 学 校	管理教室棟 (2)	0.69	1.33	3,014	S54
府 中 小 学 校	教室棟 (2)	0.72	1.17	1,796	S55
瓦 会 小 学 校	管理特別普通教室棟	0.72	1.37	2,232	S54
吉 生 小 学 校	管理特別普通教室棟	0.78	1.78	1,993	S53
府 中 小 学 校	教室棟 (2)	0.78	2.11	727	S50
府 中 中 学 校	技術室棟	0.79	0.91	261	S40
石 岡 小 学 校	渡り廊下棟	1.28	1.18	70	S48
杉 並 小 学 校	渡り廊下棟	1.27	1.43	124	S56
柿 岡 小 学 校	渡り廊下棟	2.46	5.15	29	S48
石 岡 中 学 校	玄関棟	3.07	1.17	249	S54

■IS<0.3 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

■0.3≤IS<0.6 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

■IS≥0.6 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

※地震は、震度6強程度を想定

更に学校施設については、割増を行っており、文部科学省の目標はIS値0.7以上を確保することとされている。