

石岡中学校 施設改修要望箇所

(1) 教室内

- 1) 生徒用ロッカー (全員分)
- 2) 生徒用机椅子の補充
- 3) 教室内床はがれ, 盛り上がり
- 4) 2階全教室 床損傷 (清掃用具ロッカー下)
- 5) 第1理科室 床損傷 (後方部分)
- 6) 第2理科室 床損傷 (水道下及び中央部分)

(2) 校舎内

- 1) 教室棟廊下の損傷
- 2) 教室棟廊下階段滑り止め
- 3) 教室棟廊下階段手すり
- 4) 特別支援教室の間仕切り
- 5) 職員室机椅子増設
- 6) 生徒用・職員用靴箱増設
- 7) 保健室外線電話
- 8) 教室棟 3F ベランダ雨漏り
- 9) 教室棟 3F 東側女子トイレ
・洗面台排水パイプ破損, 天井からの水漏れ
- 10) 教室棟 3F 西側女子トイレ 中央部分の破損
- 11) 教室棟 3F 階段上雨漏り
- 12) 教室棟 4F 東側女子トイレ 便器破損
- 13) 教室棟 4F 東側女子トイレ 壁タイル破損
- 14) 教室棟 4F 東側男子トイレ 個室トイレ壁損傷
- 15) 美術室天井雨漏り
- 16) 調理室床面張替, 調理テーブルの交換
- 17) 被服室テーブル 9台
- 18) 昇降口照明設備の改善

(3) 学校敷地内

- 1) 正門から玄関, 昇降口までの道路幅拡張及び防犯カメラ
- 2) 体育館セキュリティー
- 3) 玄関付近の排水, 水はけ
- 4) 玄関のタイルはがれ
- 5) 職員駐車場増設
- 6) 職員玄関屋上に雨樋つまり
- 7) 武道館への通路ブロック崩れ (2か所)
- 8) 駐輪場の改修

(4) 体育館

- 1) トイレの破損と汚れ
- 2) 体育館入口の天井照明の改善