



校舎の壁が剥がれ落ちた（府中中学校）



体育館の窓ガラスが割れ落ちた（南小学校）



根元から銅像が折れた（園部小学校）



体育館の壁が崩落。駐車していた車を直撃した（北小学校）

Ⅱ 道路に無数の亀裂が走った

地震は建物だけでなく、道路にも甚大な被害をもたらした。石岡市の大動脈である国道6号も通行止めを余儀なくされ、市内各所で路陥没、段差、路肩崩れの被害があった。

車道・歩道ともに大きな損傷を受けた（高浜地内）



跨線橋に大きな段差ができ、国道6号が通行止めになった



地中の土が露出した（恋瀬橋付近）

道路が陥没した（鹿の子地内）



地面が割れ、ゆがんだ道路（鹿の子地内）



峠道に地割れができる（上曽地内）



ひび割れたコンクリート道路（中戸地内）



液状化によりマンホールが隆起した（石岡一高付近）



コンクリート道路が断裂した(中戸地内)



サイクリングロードにも地割れ(染谷地内)



アスファルトが隆起した(総社地内)



落石で折れた電柱(西光院付近)

Ⅲ ライフラインが途絶えて……



市内全域で停電となり、水道も断水。飲み水や生活用水にも困る。数日間風呂に入れない人もいた。給水所、ガソリンスタンド、食料品店には長蛇の列ができた。

給水所の水が頼りだった（石岡小学校）



給水に並ぶ人々（市役所本庁）



ガソリンスタンドには長い車の列ができた



ゆがんだプラットフォーム（石岡駅）



▲緊急停車した特急列車。多くの帰宅困難者が避難所で一夜を過ごした



食品棚から商品が消えた（コンビニエンスストア）



マンホールから水があふれ出す（泉町地内）



貯水槽の水を活用した（川又地内）

IV 膨大ながれきが発生した

震災により住宅などの屋根瓦の崩落、大谷石やブロック塀の倒壊など、多くの建物が被災。日常を支えてきた大切な資財はがれきと化した。

市内の惨状を物語るがれきの山（いしおかイベント広場）



ブルーシートで屋根を覆う家が至るところにあった



◀▲多くのボランティアの方々が助けてくれた